



Specifikationer

Km 172.000	Km/l 19,2	1. registrering Oktober 2017
Modelår 2018	Nypris DKK 343.852,-	HK / Nm 150 HK / 250 Nm
Type CUV	0-100 km/t 8,5 sek	Tophastighed 212 km/t
Drivmiddel Benzin	Trækhjul Forhjul	Tank 50 l
Grøn ejerafgift DKK 2.220,- / årligt	Geartype Automatgear	Gear 7 gear

Audi Q2

TFSi 150 Sport S-tr.

DKK 168.000,-

Kontantpris

Beskrivelse af Audi Q2

- ✓ S-TRONIC AUTOMATGEAR
- ✓ NAVIGATION VIA APPLE CARPLAY
- ✓ FARTPILOT
- ✓ FULD LED FORLYGTER
- ✓ APPLE CARPLAY
- ✓ PARKERINGSSENSOR
- ✓ LED BAGLYGTER M. DYNAMISK BLINK
- ✓ MUSIKSTREAMING VIA BLUETOOTH
- ✓ SÆDEVARME
- ✓ 2 ZONE KLIMA
- ✓ BLUETOOTH TELEFON
- ✓ AUDI PRE SENSE (Automatisk nødbremse)

KAN EVT FREMVISES FRA VORES SJÆLLANDS AFDELING


Bliv godt kørende i denne Audi Q2 med s-tronic automatgear. Bemærk: Led forlygter, fartpilot og apple CarPlay.

✓ BILLIG OG ATTRAKTIV FINASERING, TILBYDES MED ELLER UDEN UDBETALING - KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD.

CARGARANTIE PAKKE PÅ DENNE BIL
12 Mdr - 5.290,-

, kørecomputer, multifunktionsrat, læderrat, stofindtræk, bagagerumsdækken, højdejust. forsæder, 17" alufælge, fuld led forlygter, led baglygter, dynamisk blinklys i bag, automatgear, aircondition, 2 zone klima, fartpilot, automatisk start/stop, sædevarme, 4x el-ruder, musikstreaming via bluetooth, navigation, håndfrit til mobil, apple carplay, parkeringssensor (bag), automatisk nødbremsesystem, airbag

Billeder (19)



Se flere billeder på: holmlandbiler.dk/biler/audi-q2-tfsi-150-sport-s-tr-to2ls2ep9bi

Udstyrsliste (24)

1

17" alufælge

2

2 zone klima

4

4x el-ruder

a

airbags aircondition automatgear automatisk nødbremse

A

Apple CarPlay Automatisk start/stop

b

bagagerumsdækken

d

dynamiske blinklys

f

fartpilot fuld LED forlygter

h

højdejusterbare forsæder håndfri til mobil

k

kørecomputer

L

LED baglygter

I

læderrat

m

multifunktionsrat musikstreaming via Bluetooth

n

navigation

p

parkerings**sensor** (bag)

S

stofindtræk sædevarme

Bemærk: Der tages forbehold for eventuelle indtastnings- og beregningsfejl.